

Distributienetbeheerder :
Gestionnaire de réseau de distribution : EANDIS

Nr teller : 266536
N° comp :

Verslag van onderzoek:
Rapport de contrôle:

N°: 8420151002/01 EAN code : —

| | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------|----------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------------------|-----------------------|-----------------------|--|
| Aard onderzoek : AREI | 86 | 87/86 | 87/88 | 88 | 95 | 97 | 270 | 271 | 276 | 276bis | TT | TN | IT | Voorschr. netbeheerder Prescription du gest. de réseau de distr. |
| Genre de contrôle : RGIE | <input checked="" type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input checked="" type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input checked="" type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input checked="" type="radio"/> |

Plaats van het onderzoek :
Lieu du contrôle : HAENHOUTSTRAAT 149, DESTELVERGEN 9070

Eigenaar
Propriétaire : STEENHAUT D Adres : —
Adresse : IDEM

Installateur : JONATAN TECHNIEK BTW / TVA : —
Datum van het onderzoek : 2/10/2015 Ik. / C.I. : —
Date du contrôle : 2/10/2015 Inspecteur : V. D. STEENE R

Onderzoek / Contrôle : Woning / maison Appart.

Spanning : 2x230V Meter / bord verbinding : XVB 4x16 Max. beveiliging : 63A
Tension : 2x230V Liaison compteur-tableau : — Protection max. : —

Aardelektrode : Lus Isolatie : 9,93 Mohm Aantal verdeelborden : 1
Electrode de terre : 2,35 Ohm Isolement : — Nombre de tableaux : —

| Differentieelschakelaars Interrupteurs différentiels | | | Aantal eindstroombanen : Nombre des circuits terminaux : <u>15</u> | TestΔIn | | 1.ΔIn | | AREI / RGIE | | |
|---|------------|----------|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| In (A) | Δ In (mA) | type | | OK | NOK | OK | NOK | 270 | 271bis | 278 |
| <u>63</u> | <u>300</u> | <u>A</u> | <u>A → 0</u> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input checked="" type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |
| <u>63</u> | <u>30</u> | <u>A</u> | <u>J → 0</u> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input checked="" type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |
| | | | <u>ZIE SCHEMA'S</u> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |

Visueel nazicht : algemeen : OK NOK directe aanraking : OK NOK
Contrôle visuel : générale : contact direct : Indirecte aanraking : OK NOK
Contact indirect :

Aansluitingen : OK NOK Potentiaalvereffeningen : OK NOK
Raccordements : Liaisons equipotentielles :

Inbreuken/Infractions : (zie keerzijde / voir verso)
Opmerkingen/Remarques : GEEN

VISUM : **ET ELECTRO-TEST**
Datum/date : 2 OKT 2015
Ronny Van de Steene
Inspecteur
Gsm +32 495 54 38 40

Besluit / Conclusion
De installatie is — conform met het AREI en mag — in dienst gesteld worden —.
L'installation est — conforme au RGIE et peut — être mise en service —.
De algemene differentieelschakelaar is verzegeld met een loodje met het teken E.T.
L'interrupteur différentiel général est scellé par plomb portant l'insigne E.T.
Het ééndraadschema en opstellingsschema werden voor gezien getekend en stemmen overeen met de installatie.
Le schéma unifilaire et le schéma de position sont visés et sont conformes avec l'installation.

| Niet conform | | Conform | | N° vorig rapport |
|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|------------------|
| 276bis AK | 274 AK | 276bis HK | 274 HK | / |
| <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | / |
| 271 AK | | 271 HK | | / |
| <input type="radio"/> | | <input type="radio"/> | | / |
| 276 AK | | 276 HK | | / |
| <input type="radio"/> | | <input type="radio"/> | | / |

Overeenkomstig artikel 274 van het AREI, moeten zonder vertraging de werken worden uitgevoerd die nodig zijn om de vastgestelde inbreuken te doen verdwijnen, en moeten alle gepaste maatregelen worden getroffen opdat bij het indienst blijven van de installatie de inbreuken geen gevaar zouden vormen voor de personen of goederen. Herkeuring uiterlijk 1 jaar na keuringsdatum.
Conformément à l'art. 274 du RGIE, les travaux nécessaires pour faire disparaître les infractions constatées au moment de la visite doivent être exécutés sans retard et toutes mesures adéquates doivent être prises pour qu'en cas de maintien en service des installations les infractions ne constituent pas un danger pour les personnes et les biens. Nouveau contrôle au plus tard un an après date de contrôle.

✓ Het controlebezoek door ET voorzien door art. 271 van het AREI moet plaats hebben uiterlijk op : 2/10/2015
La visite de contrôle prévue par l'art. 271 du RGIE doit avoir lieu au plus tard le :
o Het controlebezoek voorzien door art. 276bis van het AREI moet plaats hebben uiterlijk 18 maanden na de datum van de verkoopakte.
La visite de contrôle prévue par l'art. 276bis du RGIE doit avoir lieu au plus tard 18 mois après la date de l'acte de vente.

voor de directeur, de inspecteur / pour le directeur, l'inspecteur:

NOTE : a) l'obligation de conserver le P.V. de visite de contrôle dans le dossier de l'installation électrique; b) l'obligation de renseigner dans le dossier toute modification intervenue dans l'installation électrique; c) l'obligation d'aviser immédiatement le S.P.F. ayant l'Énergie dans ses attributions, de tout accident survenu aux personnes et/ou, directement ou indirectement, à la présence d'électricité; d) l'obligation lorsque des infractions ont été constatées lors de la visite de contrôle, de faire effectuer une nouvelle visite de contrôle par le même organisme après avoir vérifié la disparition des infractions au terme du délai de un an. Dans le cas où, lors de cette seconde visite, des infractions subsistent, l'organisme agréé se doit d'envoyer une copie du procès-verbal de visite de contrôle à la Direction générale de l'Énergie proposée à la haute surveillance des installations électriques domestiques.

Rapp.Eis/EI.1.1.04